


AMPHOS²¹ <small>SCIENTIFIC AND STRATEGIC ENVIRONMENTAL CONSULTING</small>		CODELCO SALVADOR		Prof./Diam. Habilitación: -m / 6"	
Nombre pozo:	SON-5	Propietario	DSAL	Estado:	Embancado y/o Derrumbado
UTM Norte:	7,100,959.4	Empresa perforista:	Boart Longyear	Red de piezometría:	-
UTM Este:	487,638.1	Fecha Construcción:	17/05/2011	Red de calidad:	-
Cota (msnm):	3,358.1	Tipo sondaje:	Observacion	Referencia:	CODELCO 2011
Subcuenca:	Subc. Salar de Pedernales	Profundidad Perforacion:	50m		

Prof (m)	Esquema de pozo	Habilitación	Geología	Unidad Geológica (*)	Tramo (m)	Unidad Hidrogeológica (*)
0		Sin Informacion		MsPs(2) (Costra rugosa de sulfatos)	0	
5						
10						
15						
20						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000