


<b>AMPHOS</b> <sup>21</sup> <small>SCIENTIFIC AND STRATEGIC ENVIRONMENTAL CONSULTING</small>		<b>CODELCO SALVADOR</b>		<b>Prof./Diam. Habilitación:</b> 3m / 2"
<b>Nombre pozo:</b> P-2	<b>Propietario:</b> DSAL	<b>Estado:</b> Embancado y/o Derrumbado		<div style="border-left: 3px double black; height: 100px; margin-left: 10px;"></div>
<b>UTM Norte:</b> 7,089,164.0	<b>Empresa perforista:</b> I.I.G.	<b>Red de piezometría:</b> -		
<b>UTM Este:</b> 482,731.0	<b>Fecha Construcción:</b> 1976	<b>Red de calidad:</b> -		
<b>Cota (msnm):</b> 3,364.6	<b>Tipo sondaje:</b> Observacion	<b>Referencia:</b> CPH 2004 y I.I.G 1976		
<b>Subcuenca:</b> Subc. Salar de Pedernales	<b>Profundidad Perforacion:</b> 15m			



(\*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000